

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Huskestativ 1	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Støttdeмпene underlag er betydelig redusert, bør vedlikeholdes.		NS-EN 1176-1, 4.2.9.1.	C
<i>Sjekk fdv dokumenter for vedlikehold av fallunderlag!</i>			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen risiko

Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim



Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Huskestativ 2	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	



Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Lekekonstruksjonen har behov for utskifting fester og deler		NS-EN 1176-7-8.2.7	C
<i>Omramming råtner opp!</i>			
Støttdepene egenskaper tilsvarer ikke den frie fallhøyden		NS-EN 1176-1, 4.2.9.1.	C
<i>Store hull bør tettes, rutiner?</i>			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		NS-EN 1176-1, 4.2.4.4.	ingen risiko



Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:		
Nordbyhagen LEK		
Lekeapparat:		
Vippefigur 1		
Type:		
Produsent:		
Hags		
Produsert år:		



Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
OK - Ingen avvik funnet			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen risiko

Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Sklie 1	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	



Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Stor jord erosjon ved ingang sklie, fundament kommer frem, og over tid blir sklien ustabil.		Internkontroll Forskriften	FSL §16
<i>Vurder gressarmeringsmatter!</i>			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen risiko



Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:		
Nordbyhagen LEK		
Lekeapparat:		
Huskestativ 3		
Type:		
Produsent:		
Hags		
Produsert år:		

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
OK - Ingen avvik funnet			
Sandkasse: Omramming råtner opp, og bør fjernes i sin helhet eller bytt ut deler!		Internkontroll forskriften	Vurderes av kunde
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen Risiko



Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Huskestativ 4	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Støttedempene egenskaper tilsvarer ikke den frie fallhøyden		NS-EN 1176-1, 4.2.9.1.	C
Lekekonstruksjonen har behov for overflatevedlikehold, fare for råteangrep, flising og eller rustskader.		FSL § 16	C
<i>Sjekk fdv dokumenter for vedlikehold</i>			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen risiko



Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost:esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrsinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Vippefigur 2	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvi. standard	Fareklasse:
OK - Ingen avvik funnet			

Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr iht til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Huske 5	
Type:	
Produsent:	
Hags	
Produsert år:	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Lekekonstruksjonen har behov for utskifting fester og deler		NS-EN 1176-7-8.2.7	C
<i>Omremming råtner opp, og bør fjernes i sin helhet eller bytt ut deler!</i>			
Sandkasse: Omramming råtner opp, og bør fjernes i sin helhet eller bytt ut deler!		Internkontroll forskriften	Vurderes av kunde
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	Ingen risiko
Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse			
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges			



Oslo dato: 22. september 2014

Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788
Epost: esten@aktivareal.no
Org nr 992952504

Oppdragsgiver: Nordbyhagen velforening
Sted: Hesteløkka 3, 2050 Jessheim
Kontrollør: Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

Lekeplass:	
Nordbyhagen LEK	
Lekeapparat:	
Trampoliner	
Type:	
Produsent:	
Ukjent	
Produsert år:	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Det står flere trampoliner rundt om på området, og styret er personlig ansvarlig for ulykker. Trampoliner er kun godkjent for private hager.			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	

Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse
Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges
Oslo dato: 22. september 2014 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim