

# Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788  
Epost: esten@aktivareal.no  
Org nr 992952504

**Oppdragsgiver:** Nordbyhagen velforening  
**Sted:** Hesteløkka 3, 2050 Jessheim  
**Kontrollør:** Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

## Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr iht til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

<b>Lekeplass:</b>	
Nordbyhagen LEK	
<b>Lekeapparat:</b>	
Huskestativ 1	
<b>Type:</b>	
<b>Produsent:</b>	
Hags	
<b>Produsert år:</b>	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	
			Ingen risiko

**Fareklasser:** C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse  
**Reaksjonstid:** C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges  
Oslo dato: 29. september 2015 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim







# Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788  
Epost: esten@aktivareal.no  
Org nr 992952504

**Oppdragsgiver:** Nordbyhagen velforening  
**Sted:** Hesteløkka 3, 2050 Jessheim  
**Kontrollør:** Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

## Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr ihh til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

<b>Lekeplass:</b>		
Nordbyhagen LEK		
<b>Lekeapparat:</b>		
Huskestativ 3		
<b>Type:</b>		
<b>Produsent:</b>		
Hags		
<b>Produsert år:</b>		

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvi. standard	Fareklasse:
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	<b>Ingen Risiko</b>
Sandkasse: Omramming råtner opp, og bør fjernes i sin helhet eller bytt ut deler!		Internkontroll forskriften	<b>Vurderes av kunde</b>



**Fareklasser:** C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse  
**Reaksjonstid:** C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges  
Oslo dato: 29. september 2015 Signatur: Esten Gladsø-Dønheim





# Lekeplasrapport

Utført av Aktiv Areal AS



Tele: 41857788  
Epost: esten@aktivareal.no  
Org nr 992952504

**Oppdragsgiver:** Nordbyhagen velforening  
**Sted:** Hesteløkka 3, 2050 Jessheim  
**Kontrollør:** Lekeplassutstyrinspektør Esten Gladsø-Dønheim Sertifikat nr: NSLEK: 054

## Rapport fra utført kontroll av lekeplassutstyr iht til NS-EN 1176 og NS-EN 1177

<b>Lekeplass:</b>	
Nordbyhagen LEK	
<b>Lekeapparat:</b>	
Huskestativ 5	
<b>Type:</b>	
<b>Produsent:</b>	
Hags	
<b>Produsert år:</b>	

Feil funnet ved sikkerhetskontroll:	Ref	Henvisn. standard	Fareklasse:
Lekekonstruksjonen har behov for utskifting fester og deler		NS-EN 1176-7-8.2.7	<b>C</b>
<i>Kjettinglenker er vridd under lek, og ca 50% slitt</i>			
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking, merking skal inneholde navn og adresse til produsent, utstyrreferanser og produksjonsår.		FSL §14 NS-EN 1176-1 7	<b>Ingen risiko</b>
Sandkasse: Omramming råtner opp, og bør fjernes i sin helhet eller bytt ut deler!		Internkontroll forskriften	<b>Vurderes av kunde</b>

Fareklasser: C: Fare for mindre skader B: Fare for varige men A: Fare for liv å helse

Reaksjonstid: C: Utbedres ved neste service B: Utbedres snarest A: Utbedres umiddelbart / Lekeapp stenges

Oslo dato: 29. september 2015

Signatur: Esten Gladsø-Dønheim

